




Escola Superior do Ministério Público da União

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - MEDIÇÃO 03


ANEXO 1 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



01 – Piso da garagem 2º SS, concretado.



02 – Reservatório inferior concretado, alvenaria 2ºSS.



03 – Preparo do piso para concretagem 2º SS.



04 – Estrutura metálica da cobertura, fixada.



Escola Superior do Ministério Público da União



05 – Estrutura do telhado e pergolado.




06 – Estrutura do telhado, tubulações de hidrante



07 – Tubulações de esgoto sanitário, canaletas iluminação.



08 – Andaimos, alvenarias, tubulação hidrante, calhas de instalações elétricas.



09 – Alvenarias, tubulação de hidrantes, 1ºSS.



10 – Alvenarias, tubulação de hidrantes, piso do 2ºSS



Escola Superior do Ministério Público da União



11 – Tubulação de hidrantes, águas pluviais, calhas de instalações elétricas e CFTV, 2ºpav.



12 – Tubulação de águas pluviais, e calha de instalações elétricas, 1ºpav.



13 – Calhas de instalações elétricas, alvenaria, tubulação de hidrante, 2ºpav.



14 – Armação de estrutura de complementação para fechamento de escada.



15 – Instalações de esgoto sanitário.



16 – Instalações de esgoto sanitário.

Brasília, 25/02/2019.