



Escola Superior do Ministério Público da União

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - MEDIÇÃO 02

ANEXO 1 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



01 - Fachada frontal



02 - Alvenarias



03 - Alvenarias



04 - Alvenarias



Escola Superior do Ministério Público da União



05 - Reservatório inferior



06 - Reservatório inferior



07 - Tubulações hidráulicas e sanitárias



08 - Tubulações hidráulicas e sanitárias



09 - Tubulações hidráulicas e sanitárias



10 - Tubulações hidráulicas e sanitárias

Brasília, 25/01/2019.