



# Escola Superior do Ministério Público da União

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – MEDIÇÃO 01

### ANEXO 1 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
1 - Placa de obra	2 – Canteiro (depósito/refeitório/vestiário)
	
3 – Canteiro (escritórios/vestiário)	4 – Canteiro (guarita)



# Escola Superior do Ministério Público da União



5 – Canteiro (depósito)



6 – Canteiro (central de massa)



7 – Canteiro (central de forma)



8 – Canteiro (central de armadura) e cerca



9 – Escavação do reservatório e aterro do 2º subsolo

**Escola Superior do Ministério público da União - ESMPU**

Endereço: SGAS, QD 604, LT 23, L2 Sul, ASA SUL

CEP: 70.200-640, BRASÍLIA – DF

Fone: (0xx) (61) 3313-5115

Homepage: <http://escola.mpu.mp.br>



# Escola Superior do Ministério Público da União



10 – Escavação reservatório inferior



11 – Aterro 2º subsolo



12 – Andaime fachada e alvenaria 2º pav.



13 – Guarda corpo cobertura e mini grua



14 – Guarda corpo cobertura



15 – Alvenaria 2º pavimento frontal

**Escola Superior do Ministério público da União - ESMPU**

Endereço: SGAS, QD 604, LT 23, L2 Sul, ASA SUL

CEP: 70.200-640, BRASÍLIA – DF

Fone: (0xx) (61) 3313-5115

Homepage: <http://escola.mpu.mp.br>



# Escola Superior do Ministério Público da União



16 – Guarda corpo 2º pavimento



17 – Elevador cremalheira 2º patamar



18 – Guarda corpo cobertura / cremalheira



19 – Proteções guarda corpo internas



20 – Instalação do elevador cremalheira

**Escola Superior do Ministério público da União - ESMPU**

Endereço: SGAS, QD 604, LT 23, L2 Sul, ASA SUL

CEP: 70.200-640, BRASÍLIA – DF

Fone: (0xx) (61) 3313-5115

Homepage: <http://escola.mpu.mp.br>



## Escola Superior do Ministério Público da União



21 – Execução do aterro frontal



22 – Compactação aterro frontal (canteiro)

Brasília, 21 de dezembro de 2018.